

Klávesové zkratky - Autodesk Inventor 11 CZ

Funkce	Kombinace kláves			IPT	IAM	IDW	IPN	Poznámka
Pevný pracovní bod	; (ú)			◆	---	---	---	
Vazba shodnosti	=			◆	---	---	---	
Návrat k nadřazené sestavě			Ctrl+=	◆	◆	---	---	R11
Návrat k nejvyšší sestavě			Ctrl+-	◆	◆	---	---	R11
Pracovní bod	.			◆	◆	---	---	
Počátek souřadnic zap/vyp			Ctrl+.	◆	◆	---	---	
Uživatelské pracovní body zap/vyp				◆	◆	---	---	
Pracovní rovina]			◆	◆	---	---	
Roviny počátku zap/vyp			Ctrl+]]	◆	◆	---	---	
Uživatelské pracovní roviny zap/vyp				◆	◆	---	---	
Pracovní osa	/			◆	◆	---	---	
Osy počátku zap/vyp			Ctrl+/	◆	◆	---	---	
Uživatelské pracovní osy zap/vyp				◆	◆	---	---	
Sada kót od základny	A			---	---	◆	---	
Vybrat vše			Ctrl+A	◆	◆	◆	◆	
Pozice	B			---	---	◆	---	
Vytvořit vazbu	C			---	◆	---	---	
Kružnice středem a poloměrem		Shift+C		◆	---	---	---	2D náčrt
Kopírovat			Ctrl+C	◆	◆	◆	◆	
Obecná kóta	D			◆	---	◆	---	2D náčrt
Zešikmení plochy		Shift+D		◆	---	---	---	
Vysunout	E			---	◆	---	---	
Stupně volnosti		Shift+E		---	◆	---	---	
Geometrická tolerance	F			---	---	◆	---	
Zaoblení		Shift+F		◆	◆	---	---	
Najít			Ctrl+F	◆	◆	◆	◆	
Otočení komponentu	G			---	◆	---	---	
Díra	H			◆	◆	---	---	
Nahradit vše		Shift+H		---	◆	---	---	
Nahradit komponent			Ctrl+H	---	◆	---	---	
Zkosení		Shift+K		◆	◆	---	---	
Čára	L			◆	---	---	---	2D náčrt
Šablonování		Shift+L		◆	---	---	---	
Zrcadlit prvek		Shift+M		◆	◆	---	---	
Vytvořit komponent	N			---	◆	---	---	
Nový list		Shift+N		---	---	◆	---	
Nový dokument			Ctrl+N	◆	◆	◆	◆	
Staniční kóty	O			---	---	◆	---	
Kruhové pole		Shift+O		◆	◆	---	---	
Otevřít			Ctrl+O	◆	◆	◆	◆	
Umístit komponent	P			---	◆	---	---	
Tisk			Ctrl+P	◆	◆	◆	◆	
Vytvořit iVazbu	Q			◆	◆	---	---	
Symbol iVazby		Shift+Q		◆	---	---	---	
Rotovat	R			◆	◆	---	---	
Obdélníkové pole		Shift+R		◆	◆	---	---	
Náčrt	S			◆	◆	◆	---	
Tažení (sweep)		Shift+S		◆	◆	---	---	
Uložit			Ctrl+S	◆	◆	◆	◆	
Text / Pohyb komponentů (pozice)	T			◆	---	◆	◆	náčrt+IDW=Text
Text s odkazem		Shift+T		---	---	◆	---	R11
Posun komponentu	V			---	◆	---	---	
Vložit			Ctrl+V	◆	◆	◆	◆	
Koutový svar	W			---	◆	---	---	
Označení svaru zap/vyp		Shift+W		---	◆	---	---	
Oříznout	X			◆	---	---	---	2D náčrt
Vyjmout			Ctrl+X	◆	◆	◆	◆	
Znovu			Ctrl+Y	◆	◆	◆	◆	
Zpět			Ctrl+Z	◆	◆	◆	◆	
Nápověda	F1			◆	◆	◆	◆	
Posun pohledu (pan)	F2			◆	◆	◆	◆	
Zoom	F3			◆	◆	◆	◆	
Zoom okno		Shift+F3		◆	◆	◆	◆	
Otočit	F4			◆	◆	◆	◆	
Uložit a zavřít okno			Ctrl+F4	◆	◆	◆	◆	
Zoom předchozí (zpět)	F5			◆	◆	◆	◆	max. 10 pohledů
Zoom další (vpřed)		Shift+F5		◆	◆	---	---	
Izometrický pohled	F6			◆	◆	---	◆	
Další okno			Ctrl+F6	◆	◆	◆	◆	
Zobrazit v řezu	F7			◆	◆	---	---	
Zobrazit vazby	F8			◆	◆	---	---	2D náčrt
Makra				◆	◆	---	---	
Skrýt vazby	F9			◆	◆	---	---	2D náčrt
Náčrty zap/vyp	F10			◆	◆	---	---	
Visual Basic Editor				◆	◆	---	---	
Pohled na vybrané	PageUp			◆	◆	◆	---	
Zoom výběr	End			◆	◆	◆	---	
Zoom vše	Home			◆	◆	◆	---	
Snížit úroveň (v sestavě)	Tab			---	◆	---	---	
Zvýšit úroveň (v sestavě)		Shift+Tab		---	◆	---	---	
Návrat, nový řádek (text)			Ctrl+Enter	◆	◆	◆	---	

Pole = Windows zkratky Ver 2.0 7/2006



XANADU®

XANADU a.s. – váš dodavatel Autodesk Inventoru a dalších aplikací firmy Autodesk

info@xanadu.cz

www.xanadu.cz

www.cadforum.cz