

Shrinkwrap Add-in pro Inventor

Shrinkwrap je pomůcka pro uživatele Autodesk Inventor.

Úvod:

Shrinkwrap je pomůcka pro Autodesk Inventor k vytvoření obálkové části (obalového tělesa) ze sestavy.

Shrinkwrap pro Autodesk Inventor Vám umožní:

- Vytvořit náhradu s alternativním použitím.
- Redukovat detaily výrobních dat z důvodů ochrany duševního vlastnictví.
- Vytvořit zjednodušená data pro zakoupenou komplexní sestavu.

Shrinkwrap využívá odvozenou součást k tomu, aby vytvořil samostatnou část modelované sestavy. Nejvíce práce pro uživatele spočívá v identifikaci otvorů v součástech, které musí být vyplněny materiálem. Shrinkwrap pro Autodesk Inventor vyplní místa, která zůstanou po součástech v sestavě.

Následující kroky Vám představí funkce

Systémové požadavky:

- Inventor 11
- Inventor 2008 (SP2)
- Inventor 2009
- (64bitové aplikace nejsou v současné době podporovány)

Instalace

- 1. Stáhněte si Autodesk Shrinkwrap z webu Autodesk Labs.
- 2. Extrahujte soubory archivu
- 3. Klepnutím na Autodesk_Shrinkwrap_Inventor_Setup.exe spusťte instalaci.
- 4. Držte se instalačních pokynů ...



Instrukce pro použití:

Krok 1: Vytvoření zjednodušeného dílu.

Otevřete Autodesk Inventor sestavu.

<u>Poznámka</u>: Pro první použití budete možná muset do prostředí Inventoru přidat pro funkci Shrinkwrap lištu s nástroji. Nejdříve musíte na kartě "Nástroje" zvolit možnost "Vlastní nastavení". Zde si vyberte kartu "Panely nástrojů" a přidejte "Shrinkwrap Addin for Inventor".

Viz. následující obrázek:

Přizpůsobit	x
Systémové prostředí Panely nástrojů Příkazy Klávesnice	
Panely nástrojů:	
Norma trasy trubek a potrubí	• Nový
Norma vedení trubek a potrubí Norma vedení trubek a potrubí	Přejmenovat
Norma výkresu Panel 2D náčrtu	Kopírovat
Panel iPrvek Panel Náčrt výkresu	Odstranit
Panel nastrojū Kabely Panel Poznámky k výkresu Panel Pratentace	Výchozí
Panel prvků svařence Panel revize výkresu	Zobrazit
Panel sestavy Panel sestavy svařenec	
Panel trasy Banel trubek, potrubí a badir	
Panel vedení trubek a potrubí Panel Výtresová pohledy	
Panel zápisníku Bevostní analýza	
Prezentace – standardní Prezentace – standardní	
Prvky součásti Prvky součásti	=
Prvky úprav rozvinu Přespé zadání programu Inventor	Zobrazit text s ikonami
Sestava – standardní SheetMetalParts	Velké ikony
Shrinkwrap Addin for Inventor	Měřidlo kapacity
Standardní pevnostní analýza Trukky a potrukí	Pouze Inventor
Vlastnosti náčrtu	 Fyzická paměť
E E	nportovat] Exportovat] Obnovit vše Zavřít



Pokud již máte otevřenou sestavu, je aktivní první příkaz.

Jak vidíte na obrázku, jde o příklad kuželové převodovky, která obsahuje šrouby, ozubená kola atd. uvnitř tělesa - ty budeme chtít odstranit.

Popisovaný průběh práce bude demonstrovat, jak použít Shrinkwrap pro Autodesk Inventor k vytvoření zjednodušené sestavy bez vnitřních prvků a bez historie.





Jestliže stisknete tlačítko "Create", vytvoří se odvozená součást.

Volba "Keep Seams" je stejná jako hodnota "Zachovat švy mezi planárními plochami" ("Keep Seams between Planar Faces") u odvozených součástí v Autodesk Inventoru.

Poznámka:

Jestliže není možné vytvořit nezávisle odvozenou sestavu, potom nebudete moci vytvořit odvozenou součást pomocí Shrinkwrap Add - in pro Inventor.

Některé příčiny, které mohou způsobit nevytvoření odvozené součásti, jsou následující:

- 1. Sestava je příliš velká (zkuste vytvořit obálku z jednotlivých podsestav)
- 2. Nízká kvalita importované geometrie (především Step soubory) může způsobit problém při vytvoření odvozené součásti. Jestli se toto stane při použití aplikace Shrinkwrap, vyskočí na displeji výstražná zpráva.

Krok 2: Vyplnění otvoru.



Po odvození sestavy je aktivní druhé tlačítko. To zobrazí hlavní dialog pro vytvoření zjednodušené součásti a pro uzavření jednotlivých otvorů.



Dostupné jsou následující volby:

- 1. Hodnota, která je přidaná ke geometrii tělesa.
- 2. Plně uvnitř uzavře rovinnou plochu.
- 3. Uzavře vybranou oblast pomocí příkazu vysunout. Toto je dobré pro řízení směru.
- 4. Vytvoří zesílení k tomu, aby se vyplnil otvor mezi komponentou a vnějškem. Používá se pro vyplnění např. díry s vůlí v sestavě.
- 5. "Repeat Operation" tato volba umožňuje opakování daného příkazu.

<u>Poznámka</u>: Můžete zrušit výběr stiskem klávesy "ESC". Můžete též používat standardní operace Inventoru pro modelování, a zlepšit tak proces zjednodušování.

Krok 3: Vytvoření obálky tělesa.

Po uzavření všech otvorů stiskneme příkaz "Shrinkwrap Part". Shrinkwrap Add-in pro Inventor nyní spočítá všechny plochy k odstranění. Identifikuje všechny vnitřní plochy. Jestliže jsou zvýrazněny některé části, jsou na modelu ještě otvory mezi vnitřkem a vnějškem. Pro správnou funkci aplikace Shrinkwrap musí být vnitřní část plně izolována.

Poznámka:

Můžete zrychlit výpočet vnitřních ploch. Urychlení výpočtu zajistíte vypnutím některých vnitřních částí celkové sestavy.

Můžete vypnout vybrané prvky též v panelu prohlížeče.





V tomto příkladu pak Shrinkwrap - místo aby analyzoval 1771 ploch - tak po vypnutí některých vnitřních elementů analyzoval pouze 121 vnitřních ploch.

Takto maximálně zvýšíte výkon analýzy vnitřních ploch.

Shrinkwrap Addin for Inventor	
121 Faces detected. Do you want to remove these faces?	
Ano Ne	

Po stisku tlačítka "Ano" Shrinkwrap Add-in vymaže vybrané vnitřní plochy a tím vytvoří novou odvozenou součást. Tato úloha zajistí, že celá modelovací historie bude vymazaná a vytvoří se zjednodušené těleso (IPT součást).

Spodní obrázek ukazuje změnu. V tuto chvíli je pouze vidět vnější stěna. Tato součást je ideální pro to, aby se využívala jako náhrada v hlavní sestavě.



Poznámka:

Po vytvoření zjednodušené součásti zaniklo spojení s originální sestavou, tudíž není mezi nimi žádný vztah.

Pro další informace kontaktujte firmu XANADU a.s., autorizovaného prodejce Autodesk Inventoru. Navštivte nás na <u>www.xanadu.cz</u> a <u>www.cadforum.cz</u>